

АКТ ОСМОТРА ЛИФТА

Комиссия в составе: технический управляющий ООО УЖК «Территория - Север» Логинов Д.В., начальник участка ТО ООО «Лифткомплекс» Кирилов Г.В., электромеханик по лифтам ООО «Лифткомплекс» Омельков С.П., составила настоящий акт осмотра лифта, установленного в ж/д по адресу : ул. Ирбитская, дом 8, под. 5 (лифт грузопассажирский, г/п 1000 кг, зав. № 65577).

При осмотре выявлено следующее:

14.01.2025 г. вышел из строя частотный преобразователь управления главным приводом лифта. Неисправность сопровождается появлением кода ошибки «096» («неготовность частотного преобразователя») в станции управления и дальнейшей остановкой лифта.

Требуется замена либо ремонт вышедшего из строя оборудования.

Лифт 14.01.2025 г. выведен из эксплуатации.

Технический управляющий
ООО УЖК «Территория-Север»

Логинов Д.В.

Начальник участка
ООО «Лифткомплекс»

Кирилов Г.В.

Электромеханик по лифтам
ООО «Лифткомплекс»

Омельков С.П.