СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 2024 года 2024 года Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.2 Наименование редакции сметных нормативов Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр Наименование субъекта Российской Федерации 66. Свердловская область Наименование зоны субъекта Российской Федерации г. Екатеринбург

ул. Ирбитская, дом № 8, подъезд № 5

(наименование стройки)

Лифты: зав. № 54886 (400кг); зав. № 65576 (1000кг)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02.08.-03

замена платы тормоза лифта зав. № 54886 (400кг), замена платы управления лифта зав. № 65576 (1000кг) *(наименование работ и затрат)*

Составлен оазисно-индексным	методом			
Основание	_			
(про	ектная и (или) иная технич	еская документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) ур	овне цен август	т 2024 г. (01.01.2000)		
Сметная стоимость	56,075.00	(0,61) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	0.00	(0) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(0,26) тыс.руб.
монтажных работ	7.87	(0,61) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	19.20 чел.час.
оборудования	0.00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел.час.
прочих затрат	0.00	(0) тыс.руб.		

№ п/п Обосн	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне
			, incline points	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1	. Замена платы тормоза л	ифта зав. № 54886 (400кг).									
1	ТЕРмр01-03-018-03	Станция управления лифтами: на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (замена платы тормоза)	1 станция	1	1	1					
	1	OT					130.08		130.08		
	4	↓ M					3.90		3.90		
		3T	челч	9.6		9.6					
		Итого по расценке					133.98		133.98		
		ФОТ							130.08		
	Пр/812-104.0-1	HP Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			115.77		
	Пр/774-104.0) СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			57.24		
		Всего по позиции							306.99		
		Итого по разделу 1 Замена платы тормоза лифта зав.	№ 54886 (40	0кг).					306.99		3,935.61
Раздел 2	. Замена платы управлени	я лифта зав. № 65576 (1000кг).									
2	ТЕРмр01-03-018-03	Станция управления лифтами: на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (замена платы управления)	1 станция	1	1	1					
		OT					130.08		130.08		
	4										
		↓ M					3.90		3.90		
		3Т	челч	9.6		9.6					
			челч	9.6		9.6	3.90		3.90		
		3Т	челч	9.6		9.6					
	·	3T Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			133.98 130.08 115.77		
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов							133.98 130.08 115.77 57.24		
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24		
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24		3,935.6
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта:	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24 306.99		3,935.6
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта : Итого прямые затраты (справочно)	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24		3,935.6
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов ОСП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта : Итого прямые затраты (справочно) в том числе:	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24 306.99 267.96		3,935.6
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта : Итого прямые затраты (справочно)	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24 306.99		3,935.6
	·	ЗТ Итого по расценке ФОТ НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов ОСП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов Всего по позиции Итого по разделу 2 Замена платы управления лифта : Итого прямые затраты (справочно) в том числе:	%	89 44		89			133.98 130.08 115.77 57.24 306.99 267.96		3,935.6 ′ 7,871.2 ′

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 кв 2024 (СМР), Протокол Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ						613.98	12.82	7,871.22		
	комиссии по ценообразованию в										
	строительстве на										
	территории Свердловской										
	области от 04.07.2024 №2										
		в том числе:									
		оплата труда							260.16		
		материалы							7.80		
		накладные расходы							231.54		
		сметная прибыль							114.48		
		Итого ФОТ (справочно)							260.16		
		Итого накладные расходы (справочно)							231.54		
		Итого сметная прибыль (справочно)							114.48		
Плата тормоза ПТ-2 узкая для шкафа ШУЛМ ЕИЛА.758727.896-04 (Е469155190.04) (1 шт.) (только ТЦ)									7,080.00		
		Плата ПКЛ-32-06 ШУЛМ без ПЗУ (1 шт.) (только ТЦ)									41,124.00
		Итого с учетом доп. работ и затрат							613.98		56,075.22
		Итого с учётом понижающего коэффициента 0,999	996						613.98		56,075.00
		ВСЕГО по смете							613.98		56,075.00

Составил: С. А. Паденко (Свидетельство № 3468 выдано 17.01.2014г.)