

АКТ ОСМОТРА ЛИФТА

Комиссия в составе: технический управляющий ООО УЖК «Территория - Запад»
производитель работ ООО «Лифткомплекс» , управляющий кл. отношениями
ООО УЖК «Территория - Запад» оставила настоящий акт о том, что 07.02.2025г.
произошел выход из строя частотного преобразователя и устройства привода дверей кабины на
лифте производства «ЩЛЗ», установленного в ж/д по адресу: г. Екатеринбург, ул. Разливная, 50
(лифт грузопассажирский, г/п 630 кг, зав. № 15574).

Сотрудниками ООО «Лифткомплекс» в ходе осмотра лифтового оборудования обнаружен
выход из строя следующего оборудования:

1. частотный преобразователь управления главным приводом лифта (тип: КЕВ);
 2. устройство управления автоматическими дверьми привода кабины (EkoDrive 2.2-1.0)
- Для дальнейшей стабильной работоспособности требуется замена данного оборудования.

Лифт выведен из эксплуатации до устранения неисправности 07.02.2025 г.

Технический управляющий
ООО УЖК «Территория - Запад»

Производитель работ
ООО «Лифткомплекс»

Управляющий кл. отношениями
ООО УЖК «Территория - Запад»